



Release Note

版本号: 2.12.20.x

适用型号: X305/H5W/H3W/H2U V2/H1

日期: 2025.5.19

目录

目录.....2

1 修改历史.....3

2 Release 版本 2.12.20.x.....4

 2.1 功能添加4

 2.2 功能优化4

 2.3 Bug 修复4

3 Release 版本 2.x.x.x.....5

 3.1 功能添加5

4 Release 版本 2.4.13.x.....6

 4.1 功能优化6

5 Release 版本 2.4.12.5.....7

 5.1 功能添加7

 5.2 功能优化7

 5.3 Bug 修复7

6 Release 版本 2.4.10.2.....8

 6.1 功能添加8

 6.2 功能优化8

 6.3 Bug 修复8

7 Release 版本 2.4.5.1.....9

 7.1 功能添加9

 7.2 Bug 修复9

 7.3 配置参数9

1 修改历史

序号	版本	发布时间
1	2.4.5.1	2021.8.2
2	2.4.10.2	2022.2.11
3	2.4.12.5	2023.2.13
4	2.4.13.x	2023.11.17
5	2.x.x.x	2024.6.14
6	2.12.20.x	2025.5.19

2 Release 版本 2.12.20.x

型号	软件版本号	备注
X305	2.12.20.6	
H3W/H5W	2.12.20.4	
H2U V2	2.12.20.2	
H1	2.12.20.1	

2.1 功能添加

1. 新增屏保多图片轮播功能（仅 H5W）
2. 侧键、HELP 按键支持多号码呼叫（仅 X305）

2.2 功能优化

1. 优化 433 无线按键功能（仅 X305）
2. 优化证书上传大小限制
3. 优化 Power Saving 功能

2.3 Bug 修复

1. 修复 Wi-Fi 连接异常问题
2. 修复无屏话机进入拨号界面时 Dsskey 无法呼叫的问题

3 Release 版本 2.x.x.x

型号	软件版本号	备注
H3W/H5W	2.4.13.6	
X305	2.12.2.15	

3.1 功能添加

1. 添加内置默认 WiFi ssid 的功能

4 Release 版本 2.4.13.x

型号	软件版本号	备注
X3V/H3W/H5W	2.4.13.x	

4.1 功能优化

1. 优化了 Tr069 功能
2. 优化了呼叫等待功能。

5 Release 版本 2.4.12.5

型号	软件版本号	备注
X3V/H3W/H5W	2.4.12.5	

5.1 功能添加

1. 添加克罗地亚语
2. 添加日语
3. 兼容 PortSIP PBX Call Park 功能

5.2 功能优化

1. 优化 DNS 查询方式
2. 优化法语翻译文件
3. 优化自动部署相关问题
4. 优化从其他 Dsskey 界面返回 Dsskey Home 界面的时间
5. 优化话机收到 Cancle 带 Reason 字段的来电作为已接来电记录在通话记录中
6. 扩充 LDAP 服务器地址字数限制

5.3 Bug 修复

1. 修复话机网页升级 Dsskey 图标帮助信息提示有误问题
2. 修复话机副屏上的 LED 灯不会跟随副屏页数更改的问题
3. 修复使用网络电话本时出现异常的相关问题
4. 修复话机在 WiFi 下通话不稳定的问题
5. 修复话机在特殊服务器下 STUN 关闭仍发送 STUN 包的问题
6. 修复话机使用手柄建立通话存在接听延迟的问题

6 Release 版本 2.4.10.2

型号	软件版本号	备注
X3V/H3W/H5W	2.4.10.2	

6.1 功能添加

1. 话机支持网页升级开机 logo 图片
2. 话机添加防降级功能
3. 话机支持显示 Uboot 版本信息

6.2 功能优化

1. 优化联系人相关翻译问题
2. 优化酒店话机 WiFi 驱动问题，支持自动调整频偏功能
3. 优化话机默认关闭 TR069 提示音的问题

6.3 Bug 修复

1. 修复话机 LCD 显示 Wi-Fi MAC 地址与话机实际获取到 Wi-Fi
MAC 地址不符的问题
2. 修复话机同时使用 WiFi 和有线网时提示 IP 冲突的问题

7 Release 版本 2.4.5.1

型号	软件版本号	备注
X3V	2.4.5.1	

7.1 功能添加

1. 新增本地 6 方会议
2. 网络页面添加 Wi-Fi IP 、Wi-Fi SSID 、Wi-Fi MAC 字段

7.2 Bug 修复

1. 修复话机开启 lan 口 vlan 后不能转发不带 tag 的包的问题
2. 修复某些情况下话机会自动切换到信号较弱的 AP 上的问题
3. 修复开启 group ring，来电铃声只能从耳机振铃的问题
4. 修复导入已连接 Wi-Fi 的配置文件，话机不能自动连接的问题
5. 修复话机在某些情况下偶现搜索不到 Wi-Fi 的问题

7.3 配置参数

1. 新增节能模式

功能	配置文件	允许值	默认值	行为	描述
节能模式	Intelligent Power Saving: 0 (默认为 1)	0 or 1	1	开启或关闭	话机网页->电话设置->功能设定->节能模式->开启或关闭 Power Saving (默认开启)